




| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|----------------|--------|---|---|---|
| 제품검사성적서 (RUE430시리즈) | | | | | 결 재 | 작성 | 검 토 | 승 인 |
| | | | | | |  |  |  |
| Ver:20130218 | | 2019년 7월 19일 | | | | 7/19 | / | 7/19 |
| 품 번 | RUE432 | 수 량 | 96 대 | | 검사규격 | RMS-G-105 | | |
| 품 명 | 매립감지식소변기 (RUE430시리즈) | 검사방법 | 체크검사 | n = 3 c = 0 | 검 사 원 | 이 선 미 | | |

| No | 검사항목 | 검사조건 | 판정기준 | | | 검사결과 | | | 판정 |
|------------------|--------------|-------------------------------|--|----|---------------|------------------|------------|-----|----|
| | | | | | | x1 | x2 | x3 | |
| 1 | 결 모 양 | | 조립상태가 양호하고 비늘, 흠, 이물질 등 기타 해로운 결함이 없을 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 2 | 감지거리 조절시험 | 황색골판지 (300X300mm) | 세트감지거리 : 700 ± 50 mm | | | 700 | 700 | 705 | 합 |
| 3 | 내압성능 | 수압 (4kgf/cm ²) | 솔레노이드 밸브 토수 및 지수 양호 할 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| | | 공압 (5kgf/cm ²) | 솔레노이드 밸브 및 내압부 누수가 없을 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 4 | 기능 및 조작성능 | | 작동부의 기능 및 조작 상태가 원활·확실 할 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 5 | 세척성능 | 수압 (4kgf/cm ²) | 감지 표시 LED가 ON 된 후에 예비 세척 작동되고 감지 표시 LED가 OFF 된 후에 본 세척 작동 될 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| | | | 하우징 | 연결 | 예비세척 기능이 작동됨. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| | | | | 분리 | 예비세척 기능이 생략됨. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 6 | 누수성능 | 수압 (2kgf/cm ²) | 급수부 연결호스 및 각 부에 누수 없을 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 7 | 전압변동 | (전기식) | 정격전압의 ±15% 전압을 최대 및 최소 인가했을 때 작동 동작상태가 정상 일 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 8 | 절연저항 | DC500V (전기식) | 전원선 단자와 기체 외곽 금속부 100MΩ 이상일 것 | | | ∞ | ∞ | ∞ | 합 |
| 9 | 내전압 | (전기식) | AC 500V 1분간 견딜 것 | | | 견딤 | 견딤 | 견딤 | 합 |
| 10 | 토수량 | 수압 (1kgf/cm ²) | 1회 토출량 : 2ℓ 이하 일 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 11 | 표시사항 | | 제조사명 또는 약호, 제품번호, 제품명, 제조년월, 전화번호가 상표에 표시 될 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 12 | 포장상태 | | 부품 누락이 없어야 하며 포장 상태가 양호 할 것 | | | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 특 기 사 항 | | | | | | 중 합 판 정 | 합 격 | | |