



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102104K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : FWL712A-1H
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT21-102104K

7. 시험결과

1) RWL712A-1H

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음		A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	46		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	35		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102103K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL211
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019
7. 시험결과
 - 1) RWL211

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 결보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	44		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

확인	작성자 성명	신현국	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2021년 10월 26일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102101K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL701
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT21-102101K

7. 시험결과

1) RWL701

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	41		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	47		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	35		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102100K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄앤크퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL711A-1H
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자명 신현국	신현국	기술책임자명 전수용	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소중용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130



시험성적서

성적서번호 : CT21-102100K

7. 시험결과

1) RWL711A-1H

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	43		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	45		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	36		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102099K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RML710A-1H
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자 성명	신현국		기술책임자 성명	전수용	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130



시험성적서

성적서번호 : CT21-102099K

7. 시험결과

1) RWL710A-1H

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	43		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	35		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102098K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL713A-1H
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019


확인	작성자 성명	신현국		기술책임자 성명	전수용	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130



시험성적서

성적서번호 : CT21-102098K

7. 시험결과

1) RWL713A-1H

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (위틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	47		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	34		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102097K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL024
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019
7. 시험결과
 - 1) RWL024

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음		A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (위틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	47		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

— 끝 —

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102096K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL721A-1H
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130



시험성적서

성적서번호 : CT21-102096K

7. 시험결과

1) RWL721A-1H

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 결보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	46		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	35		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-102095K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWL023
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019
7. 시험결과
 - 1) RWL023

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (A형:Ø41±2)	mm	(1)	41		
치수:그림 30 (A형:Ø45)	mm	(1)	47		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발체하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2021년 10월 26일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130

